

## **НАРУШЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРИВЕЛИ К ПОЖАРУ.**

**В очередной раз несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве отопительной печи в бане привело к пожару. Так 28.10.2017г. в д.Русский Вожой произошел пожар в бане. В результате пожара повреждена кровля здания. Только благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось ликвидировать пожар на начальной стадии его развития, избежав тем самым значительного материального ущерба.**

**В нынешнее время не редкость применения при устройстве дымоходов печей и котлов систем отоплений в зданиях в качестве дымоходов - сэндвич труб. Зачастую люди пренебрегают требованиями пожарной безопасности при их устройстве, не выдерживая необходимые расстояния до горючих конструкций зданий. Многие ошибочно думают, что поверхность сэндвич- труб не нагревается до температуры при которой рядом расположенные горючие материалы воспламеняются. Как показывает статистика это далеко не так!**

**Уважаемые граждане!**

**При устройстве дымохода из сэндвич трубы не пренебрегайте требованиями пожарной безопасности, выдерживайте требуемые расстояния до горючих конструкций зданий. Чтобы изделие прослужило максимально долго, необходимо в срок проводить профилактику, а именно чистку и диагностику. При выявлении малейших нарушений в конструкции необходимо немедленно ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЫМОХОДА ДО ПОЛНОГО УСТРАНЕНИЯ ПОЛОМКИ.**

**В случае необходимости консультаций по поводу установки печей и дымоходов Вы можете обратиться в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района.**



